

SUSZENIE PIECA KAFLOWEGO

Zalecenia odnośnie suszenia piecy kaflowych i kuchennych:

- dniu 1-3 piec przepalamy wiązką drewna około 2 kg przy otwartych drzwiczkach dolnych i uchylonym oknie
- w dniu 4-6 piec przepalamy dwa razy dziennie wiązką drewna około 2kg nie zamykając drzwiczek dolnych pieca, przy uchylonym oknie
- przez następne 3 dni przepalamy piec drewnem dokładając po 3 łopatki węgla przy otwartych drzwiczkach w celu prawidłowego suszenia pieca i przy uchylonym oknie
- w 9 i 10 dniu suszenie pieca – należy napalić do pełnego rozgrzania i nie zamykać pieca hermetycznie; okno w pomieszczeniu ma być uchylone.

Nie zastosowanie się do zaleceń suszenia powoduje utratę gwarancji i piec będzie remontowany na koszt lokatora.

Piec należy czyścić przez kółko rozetowe i łącznik zapiecowy przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego lub w razie konieczności.

Przy rozpalaniu w piecu należy pozostawić otwarte drzwiczki dolne i dopilnować by okno w pomieszczeniu było uchylone.